

Příslušenství pro servopohony

Pro typy servopohonů:

■ CN ■ CF ■ CS ■ CE



ELODRIVE

A Phoenix Mecano Company

■ Centrická upínací svorka

Pro středové upevnění na kulaté nebo čtyřhrané ose (\varnothing 12-26 mm).

Objednací číslo	Popis	Staré objed- nací číslo
E-AC-CCA	Středový upínací adapter, hliník	-



E-AC-CCA

■ Tvarový adaptér

Tvarový adaptér nahrazuje centrickou svorku. Dle provedení mohou být použity společně s čtyřhrannými osami v různých velikostech stejně jako s půlkruhovými osami.

Objednací číslo	Popis	Staré objed- nací číslo
E-AC-F12	Tvarový adapter 12 mm	-
E-AC-F14	Tvarový adapter 14 mm	-
E-AC-F16	Tvarový adapter 16 mm	-

Form fit adapter on request

■ Rameno proti přetočení


Pro upevnění pohonu

Objednací číslo	Popis	Staré objed- nací číslo
E-AC-ARS210	Rameno proti přetočení, 210 mm	-
E-AC-ARS210F	Rameno proti přetočení 210 mm, s jištěním	-
E-AC-ARS95	Deska proti přetočení, 95 mm	-




E-AC-ARS210

E-AC-ARS210



E-AC-ARS95



E-AC-ARS95

■ Ukazatel polohy

Kontrola pozice pohonu

Objednací číslo	Popis	Staré objed- nací číslo
E-AC-PI	Ukazatel pozice, nutno objednat zvlášť	-



E-AC-PI