

# Opce pro servopohony

Pro typy servopohonů:

■ CN ■ CS ■ CF ■ CE



**ELODRIVE**

A Phoenix Mecano Company

## ■ Opční možnosti řady C

Dodávka pohonu řady C ve standardním provedení obsahuje:

- Připevňovací svorku
- Ukazatel pozice
- Set pro omezení pracovního úhlu
- Rameno proti přetočení
- Imbusový klíč
- Montážní návod



Volitelné příslušenství pro řadu A		
Popis	Objednáací číslo	Technická data
Vestavěný přepínač	C.. - ... - S1	Nastavitelný přepínač (1 x SPDT 3A/250V)
Vestavěný dvojitý přepínač	C.. - ... - S2	Nastavitelný přepínač (2 x SPDT 3A/250V)
Vestavěný potenciometr 1 k $\Omega$	C.. - ... - P1K	K zobrazení pozice pohonu 1000 $\Omega$ , +/- 2 %, 1,0 W / 50 °C
Nářadí přestavitelný přepínač	C.. - ... - TAS	Proti nežádoucí manipulaci
Nerezová dutá osa	C.. - ... - HSS	Pro agresivní okolní prostředí

Schéma zapojení potenciometru




Schéma zapojení přepínače

